

Imielin, 29.01.2026 r.



**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Imielin
w miejscu**

**Zestawienie wydatków poniesionych przez Spółkę na utrzymanie infrastruktury
przeciw pożarowej w roku 2025**

W ramach wydatków poniesionych przez Miejską Spółkę Komunalną sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie na utrzymanie infrastruktury przeciw pożarowej w mieście Imielin w roku 2025, Spółka poniosła koszt wykonania przeglądów oraz koszt związany z remontem hydrantów. Poniżej przedstawiam zestawienie wydatków.

1. Koszty związane z przeglądem hydrantów.

Przegląd hydrantu polega na sprawdzeniu poprawności działania zasuw przed hydrantowych, otwarciu hydrantu i sprawdzeniu poprawności przepływu wody. Przeglądy są wykonywane przez pracowników Spółki w ramach podstawowego zakresu czynności.

Zestawienie kosztów przeglądu hydrantów			
Rodzaj	Ilość [szt.]	Koszt robocizny [zł]	Koszt łączny [zł]
Hydranty podziemne i nadziemne	384	43,31	16 631,04

2. Wydatki związane z remontem hydrantów.

Informujemy, że w 2025 roku Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. w Imielinie wykonała:

- a) remonty hydrantów – 10 szt.,
- b) wymiana hydrantu na nowy 1 szt.,
- c) uzupełnienie brakujących oznakowań hydrantów – 37 szt.

Zestawienie kosztów remontów hydrantów			
nazwa	Ilość [szt.]	cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto [zł]
Skrzynka do zasuw PEHD pok.żeliwo	6	48,00	288,00
Skrzynka do zasuw żeliwo	1	135,29	135,29
Skrzynka do zasuw żeliwo	4	135,29	541,16
Skrzynka do zasuw żeliwo	2	138,82	277,64
Skrzynka do zasuw PEHD pok. żeliwo	3	48,00	144,00
Skrzynka do zasuw żeliwo	1	138,82	138,82
Hydrant nadziemny DN 80	1	2 085,13	2 085,13
Skrzynka do zasuw PEHD pok. żeliwo	1	48,00	48,00
Skrzynka do zasuw żeliwo	3	138,82	416,46
Skrzynka do zasuw żeliwo	1	138,82	138,82
P.POŻ Nasada 75x2,5" GZ	4	22,94	91,76
Klucz do hydrantów Uniwersalny	2	60,56	121,12
Tabliczka inf. "H"	10	4,13	41,30
Tabliczka inf. "H" nr 815	12	9,60	115,20
Tabliczka inf. "Z"	10	4,13	41,30
Tabliczka inf. "ZD"	5	4,77	23,85
Koszty materiałów łącznie			4 647,85
Koszty robocizny pracowników	71 [r-g]	57,74	4 099,54
Koszt sprzętu			1 215,65
Całościowy koszt remontów hydrantów [zł]			9 963,04

Całościowy koszt utrzymania infrastruktury p.poż w Imielinie w 2025 roku wyniósł 26 372,43 złotych.

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Szendera

ul. Imielińska 87
41-407 Imielin

tel. 32 225 56 76
email: msk@msk-imielin.pl
www.msk-imielin.pl

REGON 240766271
NIP 646 279 90 29
BDO 000051810